


バリ取り事例

before



1mm

after



縫合針