

組織の壁を超える・スピード・1%にこだわる

・「ふれる・つなぐ・かえる」をコンセプトにKPIを明確にしグループ内での取り組み

【改善サイクル】



新潟工場/FDTPの「今を見せる化」

全体で「PQCDF」を高める


- ・Productivity:生産性
- ・Quality : 品質
- ・Cost : コスト
- ・Delivery : 納期
- ・Flexibility : 柔軟性

KPIを共有し部分最適から全体最適へ

生産進捗




計画／実績




障害状況



山積み (工程バランス)



作業バラツキ



製品在庫



製造現場の課題を抽出できる 이슈ードリブンを目指したダッシュボード